

調査集計表

路線 番号	人孔番号		破損			クラック			隙間、ずれ			丸み、蛇行			モルタル			浸入水			突出、接合不良			腐食			油脂、木根			その他			計			道路種別		人孔間 延長(m)	管径 (mm)	管種	管本数 (本)	VTR	写真番号
	上流	下流	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	管理者	歩車別												
1	1	2							1					2							2	6											1	2	8			34.12	300	VU	10		1~8
1	2	3																				1													4.53	300	VU	3		9			
1	3	4																			1	1						1			1	2			14.62	300	HP	7		10~11			
合計											1					2							3	8								1	1	3	11			53.27			20		