取 付 管 用　調 査 記 録 表

T－3

路線番号	上流 人孔 番号	下流 人孔 番号	取付管 番号	取付管 方向	管種	管径 mm	延長 m	桝位置
1	1	2	3	右	VU	φ 150 mm	5.37 m	

ＶＴＲ番号
【　　巻】
カウンタ
【　　】～【　　】

管本数　【 4 本】

不良管数　【 0 】

不良継手数　【 1 】

桝部　内容　写真



継手部																										
継手数									管口	1	2	3	管口													
内容										浸入水 A																
写真番号										3																
距離 m										1.00																

管部																										
管本数										1	2	3	4													
内容																										
写真番号																										
距離 m																										

考　察

マーク	破損			クラック			隙間ズレ			たるみ蛇行			モルタル			浸入水			突出接合不良			腐食			油脂、木根			その他			計		
項目 / 異状箇所	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
桝部																																
継手部																1												1				
管部																																
計																1												1				

備　考