

## 取付管調査 不良一覧表

NO	路線番号	上流人孔	下流人孔	T番号	取付向	部位	位置	距離m	内 容	写真	管種	管径mm	延長m	備 考
1	1	1	2	1	右	継手	J2	2.00	クラックB	1	VU	150	3.79	
2	1	1	2	2	右	継手	本管管口	3.78	本管管口 突出C	2	VU	150	3.78	
3	1	1	2	3	右	継手	J1	1.00	浸入水A	3	VU	150	5.37	