

本管調査 不良一覧表

NO	路線番号	上流人孔	下流人孔	部位	位置	距離m	内 容	写真	管種	管径mm	人孔間延長m	備 考
1	1	1	2	継手	J1	0.45	浸入水C	1	VU	300	34.12	
				継手	J1	0.89	隙間A 浸入水C 部分内面被膜	2				
				ソケット	J2～J3	5.95	右取付1 管内浸入水B 管口浸入水C	3				
				ソケット	J3～J4	8.66	右取付2 管口浸入水C	4				
				本管	J3～J4	10.93	たるみC	5				
				ソケット	J4～J5	14.43	右取付3 管内浸入水C 管口浸入水C	6				
				本管	J5～J6	18.84	たるみC	7				
				継手	MH	33.70	浸入水B	8				
2	1	2	3	継手	MH	4.00	浸入水C	9	VU	300	4.53	
3	1	3	4	ソケット	MH～J1	1.86	右取付1 管口モルタルC	10	HP	300	14.62	
				ソケット	J1～J2	3.22	左取付2 管口浸入水C 管内浸入水B	11				