調査集計表(取付管)

路線	人孔	人孔番号 取付		取付	取付 破損		クラック		隙間、ずれ		タルミ、蛇行 モノ		ルタル 浸入水		ķ 3	突出、接合不良		腐食		油脂、木根		根	その他		計			桝			取付管			VTD	写真番号			
番号	上 流	下 流	番号	方向	ΑВ	C	Α	ВС	A E	C	А	зС	Α	ВС	Α (В	C	A E	С	ΑІ	ВС	Α	В	C	ΑВ	S	Α	В	С	種類	深さま	径cm	管種	管径mm	本数	延長m	VII	サ共田り
1	1	2	1	右			1	1																				1					VU	150	4	3.79		1
1	1	2	2	右															1										1				VU	150	3	3.78		2
1	1	2	3	右											1												1						VU	150	4	5.37		3
	小 計		3				1	1							1				1								1	1	1									
	合計			3			1	1							1				1								1	1	1									